

Deskripsi

C'ketz K-POXY Clear 21 adalah lem epoxy 2 komponen yang mempunyai sifat keras namun tidak mudah patah. C'ketz K-POXY Clear 21 didesain untuk pengrajan shuttlecock pada pengerasan benang dan tancap bulu.

Feature

- Kecepatan kering standart
- Merekat kuat ke benang shuttlecock
- Tahan smash keras
- Keras sekaligus tidak brittle
- Tidak merusak spon EVA

Aplikasi

- Pengerasan tangkai bulu shuttlecock

Data Fisik

Parameter	Result	
	Part A (Resin)	Part B (Hardener)
Base Polymer	Epoxy Modified	Polyamide Modified
Viscosity at room temperture (approx)	40-80 cps	<20 cps
Warna	Clear	clear
Perbandingan yang direkomendasikan:		
By weight	1,7	0,78
By volum	2	1

Cara pemakaian:

1. Bersihkan permukaan benda yang akan direkatkan/dilapisi.
2. Campurkan resin dan hardener dengan perbandingan 2 : 1 (v/v).
3. Aduk sampai rata dan segera oleskan ke permukaan bahan yang akan direkatkan.
4. Lem akan kering sentuh 1.5 jam, dan mengeras 3 jam dan setelah 12 jam lem benar-benar keras.

Data Aplikasi

Parameter	Result
Warna setelah dicampur	Coklat muda transparan
Waktu kering	
Working time	15 menit
Gelling time	60 menit
Kering keras	6 jam
Kering sempurna	7 hari

Packing

- Botol 1 liter

Greatchemindo Satria Putramas, Kompleks Industri Meiko Abadi 2 Jl. Industri no.12 Blok A-11
Sidoarjo, INDONESIA ☎ 031-8958333, ☎ 031-8673174, ☎ +62 812-1634-9449 ☎ www.cketz.com

The information contained herein is offered without charge for use by technically qualified personnel at their discretion and risk. All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests and data which we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and no warranty of any kind is made with respect thereto.

Penyimpanan & Penanganan

1. Simpan bahan dalam wadah tertutup, kering, hindarkan sinar matahari langsung dan suhu penyimpanan 15 s/d 40.
2. Gas yang timbul di dalam kemasan Part A (resin) dan Part B (Hardener) tidak baik bagi kesehatan oleh sebab itu ruangan kerja sirkulasi udara harus lancar. Hindarkan menghirup langsung bau bahan.
3. Bila Part A (resin) terkena tangan, cuci dengan thinner.
4. Bila Part B (Hardener) terkena tangan, cuci dengan air sabun.
5. Bila Part A (resin) dan Part B (hardener) sudah bercampur dan terkena tangan maka cuci dengan thinner sebelum mengeras.

Greatchemindo Satria Putramas, Kompleks Industri Meiko Abadi 2 Jl. Industri no.12 Blok A-11
Sidoarjo, INDONESIA ☎ 031-8958333, ☎ 031-8673174, ☎ +62 812-1634-9449 ☎ www.cketz.com